



**CARTON PLUS**  
cartonnage & articles d'emballage

Z.I. Nord Arnas BP 10211 - 328 rue de Chavanne  
69657 Villefranche sur Saône Cedex  
Tél 04 74 09 52 52 Fax 04 74 09 52 53  
contact@cartonplus.fr



## Préconisations de stockage de vos cartons ondulés

Le Carton ondulé est un matériau sensible aux conditions climatiques, afin d'en prolonger la durée de vie et de conserver ses propriétés mécaniques nous recommandons de le stocker :

- A l'abri de l'humidité et de la pluie, dans une pièce avec un taux d'humidité compris entre 40 et 70%.  
Si vous emballez vos produits en milieu plus humide, n'y introduire les emballages vides que lors de leur utilisation.
- A l'abri des sources d'humidité.
- Sous une température de 0 à 35°C, en évitant les fortes variations de température.
- A l'abri des sources de chaleurs.
- A l'abri de la poussière, qui perturbera la fermeture par adhésif.
- Isolés du sol, sur palette ou étagère.
- Ne pas entreposer de charges sur vos emballages vides, cela pourrait écraser les cannelures.
- A l'abri du soleil, qui altère la couleur de la couverture carton.
- Respecter un ordre de consommation, **FIFO Premier entré/Premier sorti**.
- Conserver l'identification de chaque palette, pour éviter les confusions de références et écarts de stock.